



RELATÓRIO

Análise de amostras – Poltronas para amamentação

Processo: 2024/0008463

Em atendimento ao contido no item 4.5 do Termo de Referência do processo de aquisição de poltronas para amamentação, o Departamento de Logística efetuou a análise da amostra, conforme demonstrado abaixo, tendo em vista o descritivo apresentado no termo de referência.

Licitante: Serapião Comércio de Utilidades Ltda

Marca: G2 Home

Conforme consta no termo de referência, o descritivo do item é o seguinte:


Poltrona; amamentação; fixa; com braços fixos; estrutura em madeira; revestimento em tecido sintético; na cor azul marinho; estofamento em espuma de poliuretano injetado; com densidade D26 (assento) e D22 (encosto); medindo aproximadamente 95x70x80 cm (altura x largura x profundidade); com pufe medindo 40x40x30 cm (altura x largura x profundidade); base com 04 pés quadrados, em madeira; garantia mínima de 12 meses.

Anteriormente a verificação geral do item, este Departamento de Logística realizou a análise das características de fácil identificação visual, constatando que o produto foi entregue com base de balanço e não fixa. Esta característica pode ser facilmente verificada nas fotografias abaixo:



Como é possível notar, a base da cadeira apresentada nas fotos acima é compreendida de uma primeira base, que faz contato com o chão, duas molas e outra base junto a cadeira em forma de semicírculo. As duas bases são unificadas pelas molas. A forma de semicírculo da base superior “corre” na base inferior fazendo o balanço da poltrona. As molas limitam o curso e geram tensão para retorno a posição inicial quando a pessoa se levanta, deixa de movimentar-se ou não projeta o corpo na direção do curso da peça.

Verificou-se, ainda, que a base inferior da amostra entregue chegou avariada, provavelmente do transporte, demonstrando possível fragilidade do produto:





Este tipo de base, além de não ser o solicitado no termo de referência, não se mostra funcional para uso nas áreas de atendimento da Defensoria Pública, onde é necessário robustez para o uso compartilhado. O balanço também pode apresentar riscos, já que, por ficar em local de livre acesso, pode acontecer de crianças sem supervisão subirem e se acidentarem.

Registramos fotos do produto:



Desta forma, considerando o não atendimento de uma das características construtivas já na fase inicial de avaliação, a continuidade da análise se mostrou prejudicada.

Pelo exposto, o Departamento de Logística **REPROVA** a amostra apresentada, ficando, desde já, disponível para retirada, mediante agendamento via e-mail, no endereço dlo@defensoria.sp.def.br.

São Paulo, 10 de outubro de 2024

Wilson G. Barcelos Júnior
Diretor Técnico
Departamento de Logística